

TOURING QUALITY LABEL



Date du diagnostic 20 avril 2006
 Technicien
 Numéro de rapport TS4831511051234
 Numéro de dossier

IDENTIFICATION DU VEHICULE

Client
 Marque du véhicule Citroën
 Type de véhicule C2
 Kilométrage 5000
 Couleur gris
 Puissance moteur (KW)
 Type de carburant
 Cylindrée
 Nbr de cylindres
 Numéro de châssis
 1er mise en circulation
 Certificat de conformité
 Carnet d'entretien

Indication de qualité



Ce rapport d'inspection décrit l'état technique du véhicule au moment des tests pour autant que cet état technique puisse être déterminé à l'aide du programme prévu à cet effet. La responsabilité de la SA Touring et de son sous-traitant ne peut en aucun cas être engagée sur base de ce rapport pour toutes défaillances non-constatées

- ◆◆◆◆ Ce véhicule est en excellent état. Maximum 3 remarques dont aucune dans la zone jaune (?) hachurée *
- ◆◆◆ Ce véhicule est en bon état. Maximum 6 remarques dont aucune dans la zone jaune (?) hachurée *
- ◆ Ce véhicule est en état normal. Maximum 9 remarques dont aucune dans la zone jaune (?) hachurée *
 - Plus de 9 remarques ou une remarque dans la zone jaune (?) hachurée *

* Dans la zone jaune hachurée, toutes les remarques indiquées demandent une inspection des parts les plus importants du véhicule en matière de sécurité.



RAPPORT D'INSPECTION

TS4831511051234 ◆ 2



CONTRÔLE AVANT ESSAI

| | | OK | NOK | N/A | | | OK | NOK | N/A |
|----|---------------------------------|----|-----|-----|----|----------------------------------|----|-----|-----|
| 1 | Revêtement siège AVG | ◇ | ◇ | ◇ | 35 | Allume cigare | ◇ | ◇ | ◇ |
| 2 | Réglages siège AVG | ◇ | ◇ | ◇ | 36 | Eclairage intérieur | ◇ | ◇ | ◇ |
| 3 | Appuis-têtes AV | ◇ | ◇ | ◇ | 37 | Ciel de toit | ◇ | ◇ | ◇ |
| 4 | Réglages volant | ◇ | ◇ | ◇ | 38 | Panneau de porte ARG | ◇ | ◇ | ◇ |
| 5 | Tableau de bord | ◇ | ◇ | ◇ | 39 | Mécanisme de vitre ARG | ◇ | ◇ | ◇ |
| 6 | Témoin tableau de bord | ◇ | ◇ | ◇ | 40 | Serrure/Charnière ARG | ◇ | ◇ | ◇ |
| 7 | Caoutchoucs pédales | ◇ | ◇ | ◇ | 41 | Accoudoir ARG | ◇ | ◇ | ◇ |
| 8 | Panneau de porte AVG | ◇ | ◇ | ◇ | 42 | Ceinture ARG | ◇ | ◇ | ◇ |
| 9 | Mécanisme de vitre AVG | ◇ | ◇ | ◇ | 43 | Appuis-têtes AR | ◇ | ◇ | ◇ |
| 10 | Serrure/Charnières AVG | ◇ | ◇ | ◇ | 44 | Revêtements sièges AR | ◇ | ◇ | ◇ |
| 11 | Accoudoir AVG | ◇ | ◇ | ◇ | 45 | Eclairage de coffre | ◇ | ◇ | ◇ |
| 12 | Accoudoir central AV | ◇ | ◇ | ◇ | 46 | Outils de bord | ◇ | ◇ | ◇ |
| 13 | Ceinture AVG | ◇ | ◇ | ◇ | 47 | Panneau de porte ARD | ◇ | ◇ | ◇ |
| 14 | Rétroviseur central | ◇ | ◇ | ◇ | 48 | Mécanisme de vitre ARD | ◇ | ◇ | ◇ |
| 15 | Cde ouverture de coffre | ◇ | ◇ | ◇ | 49 | Serrure/Charnière ARD | ◇ | ◇ | ◇ |
| 16 | Commande trappe carburant | ◇ | ◇ | ◇ | 50 | Accoudoir ARD | ◇ | ◇ | ◇ |
| 17 | Commande de chauffage | ◇ | ◇ | ◇ | 51 | Accoudoir central AR | ◇ | ◇ | ◇ |
| 18 | Etat et fonct. Air-co électron. | ◇ | ◇ | ◇ | 52 | Ceinture ARD | ◇ | ◇ | ◇ |
| 19 | Etat et fonct. ventilation | ◇ | ◇ | ◇ | 53 | Ceinture centrale AR | ◇ | ◇ | ◇ |
| 20 | Verrouillage central | ◇ | ◇ | ◇ | 54 | Revêtements sièges AVD | ◇ | ◇ | ◇ |
| 21 | Klaxon | ◇ | ◇ | ◇ | 55 | Réglages siège AVD | ◇ | ◇ | ◇ |
| 22 | Signal oubli phares | ◇ | ◇ | ◇ | 56 | Panneau de porte AVD | ◇ | ◇ | ◇ |
| 23 | Réglage manuel des phares | ◇ | ◇ | ◇ | 57 | Mécanisme de vitre AVD | ◇ | ◇ | ◇ |
| 24 | Mécanisme toit ouvrant | ◇ | ◇ | ◇ | 58 | Serrure/Charnière AVD | ◇ | ◇ | ◇ |
| 25 | Cadrans tableau de bord | ◇ | ◇ | ◇ | 59 | Accoudoir AVD | ◇ | ◇ | ◇ |
| 26 | Radio | ◇ | ◇ | ◇ | 60 | Ceinture AVD | ◇ | ◇ | ◇ |
| 27 | CD | ◇ | ◇ | ◇ | 61 | Rétroviseur droit | ◇ | ◇ | ◇ |
| 28 | Système de navigation | ◇ | ◇ | ◇ | 62 | Réglages rétroviseur droit | ◇ | ◇ | ◇ |
| 29 | Téléphone | ◇ | ◇ | ◇ | 63 | Serrure et éclairage bte à gants | ◇ | ◇ | ◇ |
| 30 | Rétroviseur gauche | ◇ | ◇ | ◇ | 64 | Moquette | ◇ | ◇ | ◇ |
| 31 | Réglages rétroviseur gauche | ◇ | ◇ | ◇ | 65 | Tapis de sol | ◇ | ◇ | ◇ |
| 32 | Essui/lave glace AV | ◇ | ◇ | ◇ | 66 | Travail du barillet | ◇ | ◇ | ◇ |
| 33 | Essui/lave glace AR | ◇ | ◇ | ◇ | 67 | Travail de la télécommande | ◇ | ◇ | ◇ |
| 34 | Lave-phare | ◇ | ◇ | ◇ | 68 | Présence de la 2ème clé/carte | ◇ | ◇ | ◇ |

EQUIPEMENT LÉGAL

| | | OK | NOK | N/A |
|----|---------------------|----|-----|-----|
| 69 | Extincteur | ◇ | ◇ | ◇ |
| 70 | Triangle de secours | ◇ | ◇ | ◇ |
| 71 | Boîte de secours | ◇ | ◇ | ◇ |

RAPPORT D'INSPECTION

TS4831511051234 ◆ 3



CONTRÔLE AVANT DU VÉHICULE

| | OK | NOK | N/A | | OK | NOK | N/A |
|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 141 | | | | 157 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 142 | | | | 158 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 143 | ◇ | ◇ | ◇ | 159 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 144 | ◇ | ◇ | ◇ | 160 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 145 | | | | 161 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 146 | ◇ | ◇ | ◇ | 162 | | | |
| 147 | ◇ | ◇ | ◇ | | ◇ | ◇ | ◇ |
| 148 | ◇ | ◇ | ◇ | 163 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 149 | ◇ | ◇ | ◇ | 164 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 150 | ◇ | ◇ | ◇ | 165 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 151 | ◇ | ◇ | ◇ | 166 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 152 | | | | 167 | ◇ | ◇ | ◇ |
| | ◇ | ◇ | ◇ | 168 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 153 | ◇ | ◇ | ◇ | 169 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 154 | | | | 170 | ◇ | ◇ | ◇ |
| | ◇ | ◇ | ◇ | 171 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 155 | ◇ | ◇ | ◇ | 172 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 156 | ◇ | ◇ | ◇ | 173 | ◇ | ◇ | ◇ |

CONTRÔLE ARRIÈRE DU VÉHICULE

| | OK | NOK | N/A | | OK | NOK | N/A |
|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 174 | | | | 193 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 175 | | | | 194 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 176 | ◇ | ◇ | ◇ | 195 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 177 | ◇ | ◇ | ◇ | 196 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 178 | ◇ | ◇ | ◇ | 197 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 179 | | | | 198 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 180 | | | | 199 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 181 | | | | 200 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 182 | ◇ | ◇ | ◇ | 201 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 183 | ◇ | ◇ | ◇ | 202 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 184 | ◇ | ◇ | ◇ | 203 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 185 | ◇ | ◇ | ◇ | 204 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 186 | ◇ | ◇ | ◇ | 205 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 187 | ◇ | ◇ | ◇ | 206 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 188 | ◇ | ◇ | ◇ | 207 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 189 | | | | 208 | ◇ | ◇ | ◇ |
| | ◇ | ◇ | ◇ | 209 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 190 | ◇ | ◇ | ◇ | 210 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 191 | ◇ | ◇ | ◇ | | | | |
| 192 | | | | | | | |
| | ◇ | ◇ | ◇ | | | | |

RAPPORT D'INSPECTION

TS4831511051234 ◆ 4



CONTRÔLE AUTOUR DU VÉHICULE

| | OK | NOK | N/A | | OK | NOK | N/A | | |
|----|---------------------------|-----|-----|---|-----|------------------------|-----|---|---|
| 72 | Face avant | ◇ | ◇ | ◇ | 95 | Feux de position AVG | ◇ | ◇ | ◇ |
| 73 | Pare-chocs avant | ◇ | ◇ | ◇ | 96 | Feux de position AVD | ◇ | ◇ | ◇ |
| 74 | Capot moteur | ◇ | ◇ | ◇ | 97 | Feux de position ARG | ◇ | ◇ | ◇ |
| 75 | Aile AVG | ◇ | ◇ | ◇ | 98 | Feux de position ARD | ◇ | ◇ | ◇ |
| 76 | Porte AVG | ◇ | ◇ | ◇ | 99 | Feux de croisement G | ◇ | ◇ | ◇ |
| 77 | Bas de caisse gauche | ◇ | ◇ | ◇ | 100 | Feux de croisement D | ◇ | ◇ | ◇ |
| 78 | Porte ARG | ◇ | ◇ | ◇ | 101 | Feux de route G | ◇ | ◇ | ◇ |
| 79 | Aile ARG | ◇ | ◇ | ◇ | 102 | Feux de route D | ◇ | ◇ | ◇ |
| 80 | Face arrière | ◇ | ◇ | ◇ | 103 | Optique G | ◇ | ◇ | ◇ |
| 81 | Ailon arrière | ◇ | ◇ | ◇ | 104 | Optique D | ◇ | ◇ | ◇ |
| 82 | Pare-chocs arrière | ◇ | ◇ | ◇ | 105 | Clignoteur AVG | ◇ | ◇ | ◇ |
| 83 | Aile ARD | ◇ | ◇ | ◇ | 106 | Clignoteur AVD | ◇ | ◇ | ◇ |
| 84 | Porte ARD | ◇ | ◇ | ◇ | 107 | Clignoteur ARG | ◇ | ◇ | ◇ |
| 85 | Bas de caisse droit | ◇ | ◇ | ◇ | 108 | Clignoteur ARD | ◇ | ◇ | ◇ |
| 86 | Toit | ◇ | ◇ | ◇ | 109 | Feux de détresse | ◇ | ◇ | ◇ |
| 87 | Porte AVD | ◇ | ◇ | ◇ | 110 | Feux stop G | ◇ | ◇ | ◇ |
| 88 | Aile AVD | ◇ | ◇ | ◇ | 111 | Feux stop D | ◇ | ◇ | ◇ |
| 89 | Dégâts d'utilisation | ◇ | ◇ | ◇ | 112 | 3ème feux stop | ◇ | ◇ | ◇ |
| 90 | Dégâts du pare-brise | ◇ | ◇ | ◇ | 113 | Eclairage de plaque | ◇ | ◇ | ◇ |
| 91 | Dégâts des vitres | ◇ | ◇ | ◇ | 114 | Longue portée | ◇ | ◇ | ◇ |
| 92 | Dégâts caoutchoucs vitres | ◇ | ◇ | ◇ | 115 | Anti-brouillard AV | ◇ | ◇ | ◇ |
| 93 | Caoutchoucs essui-glace | ◇ | ◇ | ◇ | 116 | Anti-brouillard AR | ◇ | ◇ | ◇ |
| 94 | Travail antenne | ◇ | ◇ | ◇ | 117 | Feux de marche arrière | ◇ | ◇ | ◇ |

CONTRÔLE PENDANT L'ESSAI

| | OK | NOK | N/A | | OK | NOK | N/A | | |
|-----|----------------------------|-----|-----|---|-----|--------------------------|-----|---|---|
| 118 | Démarrage à froid | ◇ | ◇ | ◇ | 130 | Airco | ◇ | ◇ | ◇ |
| 119 | Démarreur | ◇ | ◇ | ◇ | 131 | Comportement au freinage | ◇ | ◇ | ◇ |
| 120 | Tableau de bord | ◇ | ◇ | ◇ | 132 | Frein à main | ◇ | ◇ | ◇ |
| 121 | Bruits moteurs anormaux | ◇ | ◇ | ◇ | 133 | Stabilité | ◇ | ◇ | ◇ |
| 122 | Trous à l'accélération | ◇ | ◇ | ◇ | 134 | Tenue de route | ◇ | ◇ | ◇ |
| 123 | Suralimentation | ◇ | ◇ | ◇ | 135 | Cruise control | ◇ | ◇ | ◇ |
| 124 | Travail pédale d'embrayage | ◇ | ◇ | ◇ | 136 | Anti-patinage | ◇ | ◇ | ◇ |
| 125 | Travail embrayage | ◇ | ◇ | ◇ | 137 | Ressorts | ◇ | ◇ | ◇ |
| 126 | Travail boîte de vitesses | ◇ | ◇ | ◇ | 138 | Bruit dans la suspension | ◇ | ◇ | ◇ |
| 127 | Bruit de transmission | ◇ | ◇ | ◇ | 139 | Bruit dans la caisse | ◇ | ◇ | ◇ |
| 128 | Réaction de la direction | ◇ | ◇ | ◇ | 140 | Capteur de parking | ◇ | ◇ | ◇ |

RAPPORT D'INSPECTION

TS4831511051234 ◆ 5



CONTRÔLE COMPARTIMENT MOTEUR

| | OK | NOK | N/A | | OK | NOK | N/A |
|-----|----|-----|-----|--------------------------------|----|-----|-----|
| 211 | ◇ | ◇ | ◇ | 228 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 212 | ◇ | ◇ | ◇ | 229 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 213 | ◇ | ◇ | ◇ | 230 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 214 | ◇ | ◇ | ◇ | 231 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 215 | ◇ | ◇ | ◇ | 232 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 216 | ◇ | ◇ | ◇ | 233 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 217 | ◇ | ◇ | ◇ | (radiateurs) | ◇ | ◇ | ◇ |
| 218 | ◇ | ◇ | ◇ | 234 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 219 | ◇ | ◇ | ◇ | 235 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 220 | ◇ | ◇ | ◇ | 236 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 221 | ◇ | ◇ | ◇ | direction assistée | ◇ | ◇ | ◇ |
| 222 | ◇ | ◇ | ◇ | 237 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 223 | ◇ | ◇ | ◇ | Niveau boîte de vitesses | ◇ | ◇ | ◇ |
| 224 | ◇ | ◇ | ◇ | automatique | ◇ | ◇ | ◇ |
| 225 | ◇ | ◇ | ◇ | 238 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 226 | ◇ | ◇ | ◇ | Câble d'embrayage | ◇ | ◇ | ◇ |
| 227 | ◇ | ◇ | ◇ | 239 | ◇ | ◇ | ◇ |
| | | | | Câble de gaz | ◇ | ◇ | ◇ |
| | | | | 240 | ◇ | ◇ | ◇ |
| | | | | Fuite conduites de carburant | ◇ | ◇ | ◇ |
| | | | | 241 | ◇ | ◇ | ◇ |
| | | | | Qualité conduites de carburant | ◇ | ◇ | ◇ |
| | | | | 242 | ◇ | ◇ | ◇ |
| | | | | Contre-aile gauche | ◇ | ◇ | ◇ |
| | | | | 243 | ◇ | ◇ | ◇ |
| | | | | Contre-aile droite | ◇ | ◇ | ◇ |

CONTRÔLE APPAREIL DE DIAGNOSTIC

| | OK | NOK | N/A | | OK | NOK | N/A |
|-----|----|-----|-----|----------------|----|-----|-----|
| 244 | ◇ | ◇ | ◇ | 247 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 245 | ◇ | ◇ | ◇ | Défauts Airbag | ◇ | ◇ | ◇ |
| 246 | ◇ | ◇ | ◇ | 248 | ◇ | ◇ | ◇ |
| | | | | Défauts Air-Co | ◇ | ◇ | ◇ |

REMARQUES EVENTUELLES

Lorem ipsum quid dolor est. Videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus haeret paene recens? Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigitur quotiens, uter utro sit prior sanctum est vetus omne poema. ambigitur quotiens, uter utro sit prior.

CACHET ET SIGNATURE TS

