

Datum mobile check 20 april 2006
Technicus
Verslag nummer TS4831511051234
Dossier

IDENTIFICATIE VAN HET VOERTUIG

Klant
Merk voertuig Citroën
Type voertuig C2
Kilometerstand 5000
Kleur gris
Aantal kw motor
Type brandstof
Cilinderinhoud
Aantal cilinders
Chassisnummer
Datum 1ste ingebruikname
Gelijkvormigheidattest
Onderhoudsboek

Kwaliteitslabel



- ◆◆◆◆◆ Dit voertuig is in uitzonderlijk goede staat. Max. 3 opmerkingen waarvan geen in de geel gearceerde zone *
- ◆◆◆ Dit voertuig is in zeer goede staat. Max. 6 opmerkingen waarvan geen in de geel gearceerde zone *
- ◆ Dit voertuig is in normale staat. Max. 9 opmerkingen waarvan geen in de geel gearceerde zone *
- Meer dan 9 opmerkingen of 1 opmerking in de geel gearceerde zone *

* In de geel gearceerde zone worden alle bemerkingen aangeduid die een nazicht vergen van de belangrijkste onderdelen van uw voertuig zodat de veiligheid gewaarborgd blijft.

CONTROLE VOOR PROEFRIT

		OK	NOK	N/A			OK	NOK	N/A
1	Bekleding zetel LV	◇	◇	◇	33	Koplampsproeiers	◇	◇	◇
2	Regeling zetel LV	◇	◇	◇	34	Sigarenaansteker	◇	◇	◇
3	Hoofdsteunen voor	◇	◇	◇	35	Binnenverlichting	◇	◇	◇
4	Regeling stuur	◇	◇	◇	36	Dakbekleding	◇	◇	◇
5	Dashboard	◇	◇	◇	37	Deurpaneel LA	◇	◇	◇
6	Verlichting dashboard	◇	◇	◇	38	Ruitmechanisme LA	◇	◇	◇
7	Rubbers pedalen	◇	◇	◇	39	Slot/scharnier deur LA	◇	◇	◇
8	Deurpaneel LV	◇	◇	◇	40	Gordel LA	◇	◇	◇
9	Ruitmechanisme LV	◇	◇	◇	41	Hoofdsteunen achter	◇	◇	◇
10	Slot/scharnier deur LV	◇	◇	◇	42	Bekleding achterbank	◇	◇	◇
11	Centrale armsteun V	◇	◇	◇	43	Verlichting kofferruimte	◇	◇	◇
12	Gordel LV	◇	◇	◇	44	Boordgereedschap / krik	◇	◇	◇
13	Achteruitkijkspiegel	◇	◇	◇	45	Deurpaneel RA	◇	◇	◇
14	Bediening kofferslot	◇	◇	◇	46	Ruitmechanisme RA	◇	◇	◇
15	Bediening tankklep /slot	◇	◇	◇	47	Slot/scharnier deur RA	◇	◇	◇
16	Bediening verwarming	◇	◇	◇	48	Centrale armsteun A	◇	◇	◇
17	Staat en werking elektronische airco	◇	◇	◇	49	Gordel RA	◇	◇	◇
18	Staat en werking ventilatie	◇	◇	◇	50	Gordel MA	◇	◇	◇
19	Centrale vergrendeling	◇	◇	◇	51	Bekleding zetel RV	◇	◇	◇
20	Claxon	◇	◇	◇	52	Regeling zetel RV	◇	◇	◇
21	Lichtclaxon	◇	◇	◇	53	Deurpaneel RV	◇	◇	◇
22	Man. Regeling lichten	◇	◇	◇	54	Ruitmechanisme RV	◇	◇	◇
23	Mechanisme open dak	◇	◇	◇	55	Slot/scharnier deur RV	◇	◇	◇
24	Meters dashboard	◇	◇	◇	56	Gordel RV	◇	◇	◇
25	Radio	◇	◇	◇	57	Spiegel R	◇	◇	◇
26	CD	◇	◇	◇	58	Regeling spiegel R	◇	◇	◇
27	Navigatiesysteem	◇	◇	◇	59	Slot en verlichting handschoenenkastje	◇	◇	◇
28	Telefoon	◇	◇	◇	60	Vloertapijt	◇	◇	◇
29	Spiegel L	◇	◇	◇	61	Vloermatten	◇	◇	◇
30	Regeling spiegel L	◇	◇	◇	62	Werking sleutelcontact	◇	◇	◇
31	Ruitenwisser / sproeier V	◇	◇	◇	63	Werking afstandsbediening	◇	◇	◇
32	Ruitenwisser / sproeier A	◇	◇	◇	64	Aanwezigheid 2de sleutel	◇	◇	◇

WETTELIJKE UITRUSTING

		OK	NOK	N/A
65	Brandblusser	◇	◇	◇
66	Gevaarsdriehoek	◇	◇	◇
67	Verbanddoos	◇	◇	◇
68	Veiligheidsvest	◇	◇	◇
69	Sleeпоog	◇	◇	◇

CONTROLE ROND DE WAGEN

	OK	NOK	N/A		OK	NOK	N/A		
70	Voorbouw	◇	◇	◇	94	Standlicht VR	◇	◇	◇
71	Bumper voor	◇	◇	◇	95	Standlicht AL	◇	◇	◇
72	Motorkap	◇	◇	◇	96	Standlicht AR	◇	◇	◇
73	Spatbord LV	◇	◇	◇	97	Grootlicht L	◇	◇	◇
74	Deur LV	◇	◇	◇	98	Grootlicht R	◇	◇	◇
75	Deurdrempel L	◇	◇	◇	99	Kruislicht L	◇	◇	◇
76	Deur LA	◇	◇	◇	100	Kruislicht R	◇	◇	◇
77	Achterspatbord L	◇	◇	◇	101	Staat optiek L	◇	◇	◇
78	Achterpaneel	◇	◇	◇	102	Staat optiek R	◇	◇	◇
79	Kofferdeksel	◇	◇	◇	103	Richtingaanwijzers VL	◇	◇	◇
80	Bumper achter	◇	◇	◇	104	Richtingaanwijzers VR	◇	◇	◇
81	Achterspatbord R	◇	◇	◇	105	Richtingaanwijzers AL	◇	◇	◇
82	Deur RA	◇	◇	◇	106	Richtingaanwijzers AR	◇	◇	◇
83	Deurdrempel R	◇	◇	◇	107	Herhalingsrichtingaanwijzers	◇	◇	◇
84	Dak	◇	◇	◇	108	4-pinkers	◇	◇	◇
85	Deur RV	◇	◇	◇	109	Stoplicht links	◇	◇	◇
86	Spatbord RV	◇	◇	◇	110	Stoplicht rechts	◇	◇	◇
87	Gebruiksschade	◇	◇	◇	111	3de stoplicht	◇	◇	◇
88	Beschadiging voorruit	◇	◇	◇	112	Nummerplaat verlichting	◇	◇	◇
89	Beschadiging andere ruiten	◇	◇	◇	113	Verstralers voor	◇	◇	◇
90	Schade rubbers ruiten	◇	◇	◇	114	Mistlichten voor	◇	◇	◇
91	Rubbers ruitenwissers	◇	◇	◇	115	Mistlichten achter	◇	◇	◇
92	Werking antenne	◇	◇	◇	116	Achteruitrijdlichten	◇	◇	◇
93	Standlicht VL	◇	◇	◇					

CONTROLE TIJDENS PROEFRIT

	OK	NOK	N/A		OK	NOK	N/A		
117	Koudstart	◇	◇	◇	129	Stuurbekrachtiging	◇	◇	◇
118	Werking LPG-installatie	◇	◇	◇	130	Airco	◇	◇	◇
119	Startmotor	◇	◇	◇	131	Remgedrag	◇	◇	◇
120	Controlelampen dashboard	◇	◇	◇	132	Handrem	◇	◇	◇
121	Abnormale geluiden motor	◇	◇	◇	133	Stabiliteit	◇	◇	◇
122	Haperen tijdens acceleratie	◇	◇	◇	134	Wegligging	◇	◇	◇
123	Drukvulling	◇	◇	◇	135	Cruise control	◇	◇	◇
124	Werking koppelingspedaal	◇	◇	◇	136	Tractie controle	◇	◇	◇
125	Werking koppeling	◇	◇	◇	137	Vering	◇	◇	◇
126	Werking versnellingsbak	◇	◇	◇	138	Geluiden in ophanging	◇	◇	◇
127	Transmissiegeluiden	◇	◇	◇	139	Geluiden in koetswerk	◇	◇	◇
128	Stuurgedrag	◇	◇	◇	140	Parkeersensoren	◇	◇	◇

CONTROLE BIJ DE VOORAS

	OK	NOK	N/A		OK	NOK	N/A
141				159	◇	◇	◇
142				160			
143				cardangewrichten	◇	◇	◇
144				161	◇	◇	◇
145				162			
146	◇	◇	◇	Olielek meeneemcilinder	◇	◇	◇
147	◇	◇	◇	koppeling	◇	◇	◇
148	◇	◇	◇	163			
149	◇	◇	◇	Olielekken	◇	◇	◇
150	◇	◇	◇	stuurbekrachtiging	◇	◇	◇
151	◇	◇	◇	164	◇	◇	◇
152	◇	◇	◇	Ophanging versnellingsbak	◇	◇	◇
153	◇	◇	◇	165	◇	◇	◇
154				Waterlekken radiator	◇	◇	◇
Staat stofhoes	◇	◇	◇	166	◇	◇	◇
ophanginggewricht	◇	◇	◇	Dikte remblokken	◇	◇	◇
155	◇	◇	◇	167	◇	◇	◇
Rubbers ophanging	◇	◇	◇	Staat remschijven	◇	◇	◇
156	◇	◇	◇	168	◇	◇	◇
Rubbers torsiestangen	◇	◇	◇	Remleidingen	◇	◇	◇
157	◇	◇	◇	169	◇	◇	◇
Speling wiel RV	◇	◇	◇	Handremkabels	◇	◇	◇
158	◇	◇	◇	170	◇	◇	◇
Speling wiel LV	◇	◇	◇	Olielekken schokdempers	◇	◇	◇
				171	◇	◇	◇
				Staat veren ophanging	◇	◇	◇
				172	◇	◇	◇
				Chassis	◇	◇	◇
				173	◇	◇	◇
				Hulpraam	◇	◇	◇

CONTROLE BIJ DE ACHTERAS

	OK	NOK	N/A		OK	NOK	N/A
174				193	◇	◇	◇
175				Olielekken differentieel	◇	◇	◇
176	◇	◇	◇	194	◇	◇	◇
Profiel diepte - staat AL	◇	◇	◇	Olielekken versnellingsbak	◇	◇	◇
177	◇	◇	◇	195	◇	◇	◇
Profiel diepte - staat AR	◇	◇	◇	Dikte remblokken	◇	◇	◇
178				196	◇	◇	◇
Type velgen				Staat remschijven	◇	◇	◇
179				197	◇	◇	◇
Reservewiel merk band				Staat remmen AR	◇	◇	◇
180				198	◇	◇	◇
Type band				Staat remmen AL	◇	◇	◇
181				199	◇	◇	◇
Type velg				Remleidingen	◇	◇	◇
182	◇	◇	◇	200	◇	◇	◇
Bevestiging reservewiel	◇	◇	◇	Remdrukregelaar	◇	◇	◇
183	◇	◇	◇	201	◇	◇	◇
Schade velgen	◇	◇	◇	Handremkabels	◇	◇	◇
184	◇	◇	◇	202	◇	◇	◇
Geluid wiellagers AL	◇	◇	◇	Olielekken schokdempers	◇	◇	◇
185	◇	◇	◇	203	◇	◇	◇
Speling wiellagers AL	◇	◇	◇	Staat veren ophanging	◇	◇	◇
186	◇	◇	◇	204	◇	◇	◇
Geluid wiellagers AR	◇	◇	◇	Uitlaatsysteem	◇	◇	◇
187	◇	◇	◇	205	◇	◇	◇
Speling wiellagers AR	◇	◇	◇	Bevestiging uitlaat	◇	◇	◇
188	◇	◇	◇	206	◇	◇	◇
Staat rubbers ophanging	◇	◇	◇	Abnormale rookontwikkeling	◇	◇	◇
189	◇	◇	◇	207	◇	◇	◇
Staat rubbers torsiestangen	◇	◇	◇	Brandstoftank / bevestiging	◇	◇	◇
190	◇	◇	◇	208	◇	◇	◇
Speling cardangewrichten	◇	◇	◇	Brandstofleidingen	◇	◇	◇
191				209	◇	◇	◇
Beschermhoes				Chassis	◇	◇	◇
cardangewrichten	◇	◇	◇	210	◇	◇	◇
192				Bevestiging trekhaak	◇	◇	◇
Staat stofhoes				211	◇	◇	◇
ophanginggewrichten	◇	◇	◇	Staat elektrische stekker	◇	◇	◇
				trekhaak	◇	◇	◇

CONTROLE MOTORRUIMTE

	OK	NOK	N/A		OK	NOK	N/A
212	◇	◇	◇	230	◇	◇	◇
213	◇	◇	◇	231	◇	◇	◇
214	◇	◇	◇	232	◇	◇	◇
215	◇	◇	◇	233	◇	◇	◇
216	◇	◇	◇	234			
217	◇	◇	◇	radiatoren	◇	◇	◇
218	◇	◇	◇	235	◇	◇	◇
219	◇	◇	◇	236	◇	◇	◇
220	◇	◇	◇	237	◇	◇	◇
221	◇	◇	◇	238	◇	◇	◇
222	◇	◇	◇	239	◇	◇	◇
223	◇	◇	◇	240	◇	◇	◇
224	◇	◇	◇	241	◇	◇	◇
225	◇	◇	◇	242	◇	◇	◇
226	◇	◇	◇	243	◇	◇	◇
227	◇	◇	◇	244	◇	◇	◇
228	◇	◇	◇	245	◇	◇	◇
229	◇	◇	◇				

CONTROLE DIAGNOSE APPARAAT

	OK	NOK	N/A
246	◇	◇	◇
247	◇	◇	◇
248	◇	◇	◇
249	◇	◇	◇
250	◇	◇	◇

EVENTUELE OPMERKINGEN

Lorem ipsum quid dolor est. Videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus haeret paene recens? Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigitur quotiens, uter utro sit prior sanctum est vetus omne poema. ambigitur quotiens, uter utro sit prior.

STEMPEL EN HANDTEKENING TS